7.2 LA76828/LA76832

彩电维修资料网
http://www.tv160.net

适用机芯：创维 5Y21、5T30 机芯。



检修要点：

（1）5Y21 机芯用的是 LA76832，5Y30 机芯用的是 LA76828，两芯片引脚功能基本相同，但不能直接代换。

（2）如无图、有字符，应检查视频切换开关 TC4052 或 TC4053。

（3）如不开机，先查供电电压是否正常，再查㊳脚的外接晶振是否良好。

（4）如出现白色回扫线，应检查视放电路是否工作正常，若正常，一般为 Q501 击穿。