

TBG2015

板级维修资料

编订:陈涛 王东良




原理部分

编订:陈涛 王东良

2009-04-01

U101








TBG2015 概述

TBG2015是基于MTK 平台开发设计的手机主板,主板系统主要由射频 (MT6140+ SKY77344)和基带 (MT6235B)两部分组成。

TBG2015支持GSM900MHz \DCS1800MHz \PCS1900 的三频通讯, MP3、MPEG4 播放, U 盘功能,支持USB 充电、摄像、双SIM卡切换、蓝牙功能等。






基带部分

TBG2015主板基带主要由MT6235B(基带芯片),MT6235B(电源管理芯片)构成。基带MT6235B是整个主板的核心器件,它负责语音的处理以及控制整个主板各部分的正常工作。数字基带MT6235B 是增强型GSM 处理器,在内部集成了包括信道编码器、交织/解交织、加密/解密在内的信道编码子系统。

模拟基带主要包括模拟基带芯片MT6235B,MT6235B 音频、基带编解码器。 在其内部集成了三大功能块:包括两个独立的语音输入/输出信道、蜂鸣器输出 的音频编解码器;包括差分I、Q 输入/输出,GMSK 调制器和A/D、D/A 在内的基 带编解码器;包括AFC DAC、RAMP DAC、AGC DAC 和一个四通道A/D 在内的辅助 部分;并且内置了看门狗接口来为系统提高稳定性。


MT6235B内部集成电源管理,为主板的绝大部分电路供电,可同时提供7路 LDO 输出。此外还有电池充电管理功能。





电源管理部分


电源管理部分主要由MTK 电源管理芯片MT6235B以及外围充电回路构成。此外还完成SIM卡的逻辑电平转换。其中系统复位信号也由该芯片输出。其LDO 电源输出电压为:Vcore: 1.8V, VIO: 2.8V, VA: 2.8V, VTCXO: 2.8V, VRTC: 1.5V, VMEM: 2.8/1.8V, VBT: 2.8V, VCAMERA: 2.8/1.3V。





开机电路


- 1)正常的开机是按开机键开机,也就是PWRKEY 被拉低。只要按下开机键,除了 VSIM 之外,其他的LDO 均被打开,VCORE 打开RESET 定时器,timer out之后,RESET 拉高,启动数字基带芯片,即MT6235B 开始运行,它能开始轮询检测 MT6235B 的RWRKEY pin 脚,并拉高MT6235B 的PWRKEY。 一旦PWRKEY被拉高,这时就可以释放开机键了。这就是按键开机的最初始的过程。
- 2) 实时时钟RTC 也可以实现开机,就是因为RTC 模块能够把PWRKEY 拉高,打开 所有的LDO,当然就能够开机了,以这种方式可以实现定时开机。
- 3) 充电开机。下图为按键原理图,该图中的PWRKEY 为开机信号,当按下开机键时,PWRKEY 被接地拉低,此时进入开机过程。





射频部分

基本框架



TBG2015手机射频部分包括MT6140(U604)、功率放大器SKY77344(U704)和前端开关滤波电路组成。射频电路的主要功能有两个: 一、接收回路是从天线接收到的高频信号中,选出需要的信号并解调出基带信号(I、Q)并传送给(U101)CPUMT6235B:

发射回路,是将CPU 传输过来的基带(I、Q)信号调制到指定的频率并经功率放大后送到天线发射出去。

发射支路

发射通路由两部分组成:


调制环路由功放和天线开关组成,PLL 回路主要在MT6140 内部,I/Q 信号先由33—36 脚进入MT6140(U604)中,进入PLL 中处理后信号被调制到RF,然后从芯片的37 和38脚输出到SKY77344(U704),再被传送到天线开关后通过天线转换成电磁波能量传输出去。从MT6140 到SKY77344的路径中通过电阻搭建的PI 型衰减网络,天线开关进行RX、TX 的选择,同时也进行GSM、DCS 的选择。

功率放大器SKY77344(U704):

功率放大器SKY77344(U704):该部分是采用电压控制的方式实现的,它的作用是将信号功率按照需求进行放大。通过VAPC 信号将功率分为不同的等级。GSM的发射信号为5—19级,功率由3.2mW到2W;DCS的发射功率为0—15级,功率由1mW—1W。由TX-EN控制芯片是否工作,输出功率的控制由VRAMP(VAPC)通过电压来实现对PA的控制。PA是断续工作的,由BS实现频段的选择。



(见下图)



接收支路


GSM 信号从天线的接收经过前端模块声表面滤波器后到达MT6140,经过放大混频后调制在100KHz 的载波上的I/Q 信号再经过带通、放大(增益可控)、滤波、放大(增益可控),再混频至基带信号4 路I/Q 后滤波输出至CPU 处理。前端模块是选择开关,进行RX/TX 选择和GSM/DCS/PCS 的BAND 选择,通过这种方法可以增加隔离度,避免信号间串扰。



音频部分

SPEAKER 回路

由于MTK 内部集成了音频处理以及MP3 硬件编解码器处理,但需要在外围对音频信号进行放大,来推动SPEAKER 工作,所以MTK 音频方案中使用了音频功放。音频功放的原理图:




图中左边为输入,右边为输出。当手机没有铃声,维修时先测量右边SPK-/+信号是否存在;再测量GPI022_Audio_EN信号是否存在,若存在但无输出可判断音频功放是否损坏或存在焊接问题。R807、R809、R64、R65在音频功放输出反馈信号上如出现问题会出现铃声小、无声等问题。

MIC 回路


当测试LOOP MIC 没有回音的时候而且MIC 又是好的时候,需要检查这条回路上面的通路情况。





耳机回路


耳机回路中包含了耳机扬声器和MIC 两路信号。当耳机配件正常完好而耳机插入后出现异常:如耳机扬声器没有声音,MIC 无效等需要检查下述图中电路的通路情况。(其中耳机插孔EINTO_HEADSET 是耳机中断的识别信号,用户判别耳机是否插入。)





LCD部分

LCD 显示部分,此处的LCD 连接器为单排45PIN,作为上下板的信号连接。 以下为连接器的原理图。




1. 有字无光

此种情况说明:从CPU 传来的数据是没有问题的,只是没有背光。所以应该 先检查J1102 的PIN38-PIN41信号以及背光FPC 是否焊接良好,线路有无工艺性 问题。如果没有焊接问题,再检查背光IC 是否工作正常。如下图,







正常情况下,PWM1_MAIN_LCM_BL应为高电平,LCD_LEDA1、LCD_LEDA2、LCD_LEDA1和LCD_LEDA4应有3.6V 左右的电压。


2. 有光无字(蓝屏、白屏、花屏)

此种情况说明: 屏的背光是好的,但是没有数据传给LCD 的驱动芯片。检查 LCD 的片选信号和数据信号,主要检查1102,同时进行LCD 方面的相关的PIN 信号的测试,再者就是CPU。



相机部分

下图为摄像头连接器,上面可测到摄像头正常工作所需要的信号。





常见故障

该部分的主要故障表现为: 进入照相摄像功能死机,不能进行预览。检修步骤如下:

- 1. 进入照相预览状态,检查键盘板上SENSOR 供电芯片U602 输出1V3_Camera、2V8_Camera 电压是否正常;不正常,检查I064 CAMERA PWR EN是否高电平,如不是,检查该信号线上是否有短路;
- 2. 检查CMMCLK (13MHZ)、CMPCLK (6.5MHZ) 时钟是否正常;
- 3. 检查 J501 有没有锡连。



数据下载部分

NOR Flash 部分

下载软件时需要用到的数据线由: BAT、TX、RX、GND、CHARGE。不能正常下载的主板绝大多数是由于虚焊或连焊造成的,首先应该检查PC 机和手机之间的串口连接,如果不通,这多数发生在电源芯片MT6235B 和连接器J1101以及电阻R1106、R1107的引脚上。检查时应首先用放大镜仔细观察这些器件的焊接情况,然后插上下载线观察电流是否正常。如果电流很大,则说明VCHG 或VBAT由对地短路现象,此时应尽快切断电源,然后查找出短路点;如果电流大于正常值(约30 多mA)但不是特别大,则有可能是某路稳压电源的输出不正常,此时应检查VCORE(1.8V)、VDD(2.8V)、VADD(2.8V)、VTCX0(2.8V)、VRTC(1.5V)、VMEM(2.8V)等电压是否正常。如有异常则可查出接触不良处。如果电流很小或没有,应重点检查MT6235B 和J1101是否焊接不良,另外下载线的插头由于长期使用由可能造成接触不良,此时应重新拔下插上看看是否插头接触不良造成的。下载时除了以上几个电源以外还有一个26MHz 时钟信号是必需的,可用示波器测试26MHz信号是否正常输出到CPU。

NAND Flash 部分

该Flash 下载时需要用到的数据线由: VUSB、USB DM、USB DP 和GND。

