

Amplificador de Audio Pioneer

Número de parte: PAL013A



Descripción:

Salida de Audio Pioneer, compatible con PAL011A/PAL012A sin presentar el famoso “Error de Amplificador” en los auto estéreos o consiguiendo solucionarse sin tomar en cuenta el pin 1 y 27 a la placa, Alimentación a 12V.

IC301 PAL012A	
1	TAB
2	OFF.DET
3	P-GND2
4	RL-
5	STBY
6	RL+
7	VCC
8	FL-
9	P-GND1
10	FL+
11	SVR
12	FLIn
13	RLIn
14	AGND
15	RRIn
16	FRIn
17	AC-GND
18	FR+
19	P-GND3
20	FR-
21	VCC
22	RR+
23	MUTE
24	RR-
25	P-GND4
26	H-SW
27	TAB2

 AG Electrónica S.A. de C.V.	AG Electronica S.A. de C.V. Republica del Salvador #20 2do. Piso Telefono: 5130-7210	
	Acotacion NA	http://agelectronica.com/AG/
Tolerancia NA	Descripcion: Amplificador de Audio Pioneer.	
Tolerancia NA	Fecha: 16/12/15	Numero de Parte: PAL013A